

盛土番号	第一次スクリーニング					第二次スクリーニング計画																									
	所在地住所	盛土形態	盛土面積A (m ²)	盛土高さH (m)	地山の勾配α (°)	①盛土及び擁壁の形状と構造					②宅地地盤・擁壁・法面変状の有無				③地下水	④盛土下の不安定な土層の有無	⑤造成年代	⑥変動確率 方式1による変動確率(%)	特記事項	優先度評価	被害規模 ランク	想定被害形態	保全対象住宅	保全対象公共施設	始まり	終わり	造成年代 (赤線: 1974年) 1940 ~ 2020				
						のり面勾配	小段の設置	のり面保護工の設置	ひな壇部分の傾斜	擁壁構造	宅地地盤	擁壁	のり面	周辺施設													1940	2020			
国東市01	国東市武蔵町向陽台	谷埋め型	2,227	13.2	13.1	-	-	-	-	-	該当	-	-	-	有	-	可能性有	不明	後	1.2	小		B2	e	すべり崩壊	1	無	平成8年	平成8年		
国東市02	国東市武蔵町向陽台	谷埋め型	5,234	17.0	23.4	-	-	-	-	-	該当	-	-	-	有	-	可能性有	不明	後	1.6	小		B2	e	すべり崩壊	4	無	平成8年	平成8年		
国東市03	国東市武蔵町小城	谷埋め型	1,258	9.9	15.8	-	-	-	-	-	該当	-	-	-	-	-	可能性有	不明	後	0.8	小		B2	e	すべり崩壊	0	無	平成8年	平成8年		
国東市04	国東市武蔵町向陽台	谷埋め型	30,470	9.8	10.7	-	-	-	-	-	該当	有	-	-	有	有	可能性有	不明	後	0.8	小		A4	c	すべり崩壊	53	無	平成8年	平成8年		
国東市05	国東市武蔵町向陽台	谷埋め型	1,811	6.3	16.6	-	-	-	-	鉄筋Co	該当	有	有	-	有	有	可能性有	不明	後	0.8	小		A4	e	擁壁倒壊	4	無	平成8年	平成8年		
国東市06	国東市武蔵町向陽台	谷埋め型	10,847	16.6	21.5	-	-	-	-	-	該当	-	-	-	-	-	可能性有	不明	後	1.6	小		B2	e	すべり崩壊	0	無	平成8年	平成8年		
国東市07	国東市安岐町向陽台	谷埋め型	3,032	8.8	14.8	-	-	-	-	-	該当	-	-	-	有	-	可能性有	不明	後	0.8	小		B2	e	すべり崩壊	4	無	平成8年	平成8年		
国東市08	国東市安岐町向陽台	谷埋め型	38,447	11.0	12.1	-	-	-	-	-	該当	-	-	-	-	-	可能性有	不明	後	1.2	小		B2	c	すべり変形	57	無	平成8年	平成8年		
国東市09	国東市安岐町向陽台	谷埋め型	10,472	10.4	10.0	-	-	-	-	-	該当	有	-	-	有	有	可能性有	不明	後	1.2	小		A4	c	すべり変形	28	無	平成8年	平成8年		
国東市10	国東市安岐町向陽台	谷埋め型	4,384	11.6	16.8	-	-	-	-	-	該当	-	-	-	-	-	可能性有	不明	後	1.2	小		B2	e	すべり崩壊	1	無	平成8年	平成8年		