

平成24年度～令和6年度 通学路安全推進会議 危険箇所対策内容一覧(令和7年3月末時点で対応中・対応検討中であるもの)

位置 図 番 号	報 告 年	学 校 名	箇 所	目 印	路 線 名	状 況	要 望 事 項	R6.3月末時点対策内容	対策状況(R6.3月末時点)	対応区分					対 応 済	対 応 中	計 画 中	対 応 検 討 中	対 難 困
										道路管理者		市 総 務	警 察 署	市 教 委					
										県	市								
①	R5	国見小	伊美	モービル国見石油	国道213号 市道下浜中入江島線	国道からそのまま直進できる道で、スピードを落とさず侵入する車が多く危険である。	スクールゾーンを道路にかく、ゆっくり・スピードを落としてなどの標識をつける。	ドライバーへの注意喚起を検討		○								○	
②	R5	国見小	伊美	モービル国見石油	国道213号 市道下浜中入江島線	白線が見えない状態になっていて、運転手に注意喚起できていない。	白線の引き直し、ボールの交換	白線の引き直し、ボールの交換	R5にゼブラ線の線(三角形)の引き直し完了。その他の白線、ボール交換についてはR6年度以降に管内他箇所の状況等見ながら対策実施検討。	○								○	
①	R6	富来小	富来浦・東堅来	富来小学校前から堅来方面の歩道	国道213号	児童の登下校に際し、歩道を通ってはいないもの、ちよつとした拍子に車道に出てしまう可能性がある。	小学校から松原方面には、ガードレールがついているが、堅来方面に約500mはついていないため、つけてほしい。	ガードレール設置を検討	管内の状況を見ながら順次実施予定	○								○	
①	R1	国東小	鶴川	旧広瀬医院前	市道高木線 市道馬場高木線	現道の幅員が狭く歩道が無い。また、水路がある箇所もあるが、蓋が無いため危険。	幅員確保と歩道の設置、水路の蓋版設置	事業実施に向け検討する	工事実施に向け用地買収実施中		○								○
①	H24	志成学園 (旧武蔵東)	糸原	つつじヶ丘団地 糸原バス停付近	県道201号線	歩道がなく危険	歩道の設置	歩道設置対応中	事業実施中	○									○
②	H26	志成学園 (旧武蔵東)	南糸原	つつじヶ丘団地	県道201号線	車がスピードを出しやすく危険である	スピード規制の標識設置	歩道設置対応中	事業実施中	○									○
③	H26	志成学園 (旧武蔵東)	上糸原	万年橋	県道201号線	歩道がなく危険	歩道設置	歩道設置対応中	事業実施中	○									○
④	R6	志成学園	ひまわり農園・らいむ工房	県道両子山武蔵線	県道両子山武蔵線	らいむ工房入口の下水道、大雨が降った後、山水が大量に道路へ流れ出ている。側溝のごみがつまっていたり、水が排水されず、道路が水であふれているため危	側溝のごみをとったり、水があふれる原因を見つかりしりて対応策をとってほしい。	道路パトロール時に注視し、清掃を実施する。	道路パトロール時に注視し、適宜清掃を実施する。	○									○
⑤	R6	志成学園	ひまわり農園・らいむ工房	県道両子山武蔵線	県道両子山武蔵線	ひまわり農園・らいむ工房入口から手野方面のガードパイプが古くなっており、ところどころ外れたり曲がったりしているため危険。	ガードパイプを新しくしてほしい。	管内の状況等見ながら順次実施予定。		○									○
①	H30	安岐小	塩屋、下原	港橋、塩屋橋	県道国東安岐線	歩道幅が非常に狭く大変危険	歩道の拡幅改修	事業中	事業実施中	○									○
②	R4	安岐小	下原	湊郵便局	県道下原古城線	湊郵便局に入る道が狭く、車が歩道を通ることが多い。	歩道の拡幅 ドライバーへの注意喚起	カラー舗装によるドライバーへの注意喚起を検討	カラー舗装、横断誘導線について検討。管内優先順位等見ながら対策実施検討。	○									○
③	R5	安岐小	下原	安岐小学校	市道大海田猫畑支線	安岐小学校・安岐保育所・市民病院に關係する車の行き来が多く、飛ばす車が多く見られる。	速度抑制のための段差を数個つけてほしい。	R6年度舗装張り替え工事実施時に対策を検討			○								○
④	R5	安岐小	下原	エネオス石油から安岐小学校方面	市道大分空港線	エネオス石油から安岐小学校入口まで歩道がないので、歩行するのは危険である。	信号機からエネオス石油に向かって、歩道を拡張し、車道との間に柵をつけてほしい。	歩道整備	令和7年度以降に実施予定		○								○
①	H28	安岐中央小	吉松	あじさいロード	県道404号線	歩道がなく道が狭い	道路拡幅	歩道拡幅	事業実施中	○									○
②	R6	安岐中央小	中園	安岐中央小入口 テニスコート駐車場	県道34号	安岐中央小入口～安岐中 テニスコート駐車場に続く道は、出入口の見通しが悪い。中学校側から細い道で、車はスピードを出している。小さなカーブミラーもあるが、子どもからも車からも見えにくい。	歩道の延長に白線を引いてもらいたい。	警察署と相談しながら対応検討する。 登下校の時間帯に巡回実施		○			○						○
①	H30	志成学園 (旧武蔵中)	成吉	成吉橋	市道成吉手野線	橋の欄干が低いので暗いときに危険である	欄干を高くする	欄干の嵩上げ	事業実施中	○									○
①	H28	安岐中	吉松	あじさいロード	県道404号線	歩道がなく道が狭い	道路拡幅	歩道拡幅	事業実施中	○									○
②	R4	安岐中	塩屋～西本		県道豊後高田安岐線	歩道が狭くなっている箇所もガードパイプがなく、高さもあるため、自転車での走行が不安である。マルシヨクから安岐中央小学校付近まで断続的に続く。	ガードパイプの設置	転落防止柵の設置	R5年度に一部区間工事実施。引き続き管内の状況等見ながら工事検討。	○									○
③	R5	安岐中	中園	沢掛公民館	市道中学校通学線	深さのある農業用水路が続くが、転落防止柵がなく、危険。特に日没後は、暗いため危険度が増す。	転落防止柵の設置。	転落防止柵の設置	残りの区間は今年度状況等見ながら実施予定			○							○
④	R6	安岐中	下原	別所商事	県道201号(国東安岐線)	長く続く道路工事のため、通行の際、道路にはみ出す可能性あり	道路工事の期間中の、警備の方などの見守りと交通整理	一部施工が残っているものの、概成している	今後は、全線通行可能となった歩道を利用していただきたい。	○									○