

国東市立学校・幼稚園耐震診断状況一覧表

H23年4月現在

種別	学校名	(棟区分)	全棟数	S56以前	建築年	耐震診断結果					補強状況	備考
						耐震診断(S56以前の建物)	Is=0.3未満	Is=0.3以上0.6未満	Is=0.6以上0.7未満	Is=0.7以上		
小学校	竹田津	校舎	1	0	S60	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	0	H7	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
伊美		校舎	1	1	S54	該当			●		未	大規模改造(耐震補強)
		屋体	1	1	S55	該当				●	不要	大規模改造
熊毛		校舎	1	0	H4	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	0	H5	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
来浦		校舎	1	1	S56	該当			●		未	耐震補強
		屋体	1	1	S45.3	該当	○	-	-	●	済	H22 耐震補強
富来		校舎	1	0	H10	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	1	S53	該当		○	-	●	済	H20 耐震補強
大恩		校舎	1	1	S48	該当		○	-	●	済	H21 耐震補強
		屋体	1	1	S54	該当	○	-	-	●	済	H21 耐震補強
豊崎		校舎	2	2	S44	該当			● (2棟共)		未	耐震補強
		屋体	1	1	S55	該当		○	-	●	済	H22 耐震補強
国東		校舎	2	2	S52	該当		○ (2棟共)	-	●	済	H20 耐震補強
		屋体	1	1	S54	該当	○	-	-	●	済	H20 耐震補強
小原		校舎	2	1	S41	該当			●		未	耐震補強
					H14	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
旭日		校舎	1	1	S53	該当			●		未	耐震補強
		屋体	1	1	S55	該当	○	-	-	●	済	H22 耐震補強
武蔵東		校舎	2	2	S55	該当		○	-	●	済	教室棟 H17 耐震補強
		屋体	1	1	S47	該当	○	-	-	●	済	管理棟
武蔵西		校舎	1	0	S58	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	1	S53	該当		○	-	●	済	H22 耐震補強
安岐中央		校舎	1	0	H20	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	0	H20	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
安岐		校舎	1	0	H8	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	1	S56	該当	○	-	-	●	済	H22 大規模改造 耐震補強
(14校)		計	32	22								
中学校	国見	校舎	1	0	H18	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	1	S42	該当				●	不要	
(4校)	国東	校舎	3	0	S57	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	1	S40	該当	○	-	-	●	済	H20 耐震補強
武蔵		校舎	1	0	H10	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	0	H9	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
安岐		校舎	1	0	H18	非該当	-	-	-	-	-	新耐震基準
		屋体	1	1	S49	該当		○	-	●	済	H22耐震補強・大規模改造
(4校)		計	10	3								
(8園)	幼稚園	園舎	1	0	S61	対象外	-	-	-	-	-	
		園舎	1	0	S51	対象外	-	-	-	-	-	
		熊毛	園舎	1	0	H4	対象外	-	-	-	-	
		富来	園舎	1	0	S52	対象外	-	-	-	-	
		豊崎	園舎	1	0	S45	対象外	-	-	-	-	
		旭日	園舎	1	0	S50	対象外	-	-	-	-	
		安岐中央	園舎	1	0	H20	非該当	-	-	-	-	新耐震基準
		安岐	園舎	1	0	H15	非該当	-	-	-	-	新耐震基準
		計	8	0								
		合計	50	25		(該当)25棟	0棟	0棟	6棟	19棟		

対象外：木造、1階建て、延床面積が200m<sup>2</sup>を超えない建物。休校(園)の学校(園)⇒6棟

非該当：昭和57年度以降に建築された建物(新耐震基準)⇒19棟